

## Cámara de calibración para sondas HR, sin capuchón sinterizado



Cámara de calibración HI7101 de humedad relativa (HR) para sondas de HR sin tapa sinterizada.

Referencia: -

Cantidad 1 kit