

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cobre rango alto para serie 97



Los patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cobre rango alto HI76702-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil de cobre de alto rango HI97702. Este conjunto de estándares se entrega con un certificado de análisis, en el cual se proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro de alto rango de cobre.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $2.00 \pm 0.050$  mg / L de cobre a 25 ° C

Referencia: -