

## Reactivo Sílice rango alto (0 a 200 mg/ L) 25 test



Este reactivo es necesario para realizar las medidas con el Medidor de bolsillo Checker HI770 de Sílice Rango alto

- Sobres de reactivo polvo
- Para realizar 25 test de sílice rango alto
- Conservar en ambiente seco

Referencia: -

Paquete	paquete
Cantidad	25
Método	Método 370.1 de USEPA y Método estándar 4500-SiO <sub>2</sub> C