

## Vaso de calibración para HI9828



Vaso de calibración utilizado durante el procedimiento de calibración rápida del medidor portátil multiparamétrico HI9828. La función de calibración rápida verifica la funcionalidad de la sonda y calibra los sensores de la sonda con un solo punto de calibración.

Referencia: -