

Calibración método DQO en 3 rangos



Certificado de Calibración en un punto trazable a material de referencia certificado . Se realizan 5 medidas de un patrón por rango obteniendo la corrección e incertidumbre del equipo respecto al valor certificado del material de referencia.

La calibración del equipo no conlleva el ajuste del mismo.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días.**

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -